



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 11/04/2024
N° Dossier : DE00002252
Page : 1/3

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Ecole Anatole France

Adresse : Rue Kemmel,59280 ARMENTIERES

Contact :

Audrey DELANNOY

Téléphone : 03 61 76 20 54

Technicien : Fernandes Jean

Client :

VILLE D'ARMENTIERES

Rue Kemmel

59280 ARMENTIERES

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Non

Plan de prévention : non

Équipements pris en charge :

Balisage de la zone

Hotte

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Rédaction des autorisations

Entretien Hotte

Tourelle

Conduit Aéraulique

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer : Travaux

Intervention pour un problème d'extraction en petite vitesse

Conclusion,

Des diffuseurs ont été rajoutes sur la tourelle d'extraction hotte cuisine,

À savoir que la tourelle et déjà équipés de grille de protection,

J'ai constater que les grilles d'origine sont obturées et impossible a nettoyer,

À condition de déposer les diffuseurs qui ont été rajoutes,

Action,

Intervention prévus par le CTM de la ville D'Armentieres pour retirer les diffuseurs

Pour que nos technicien puisse intervenir lors de notre prochaine intervention d'entretien de la hotte



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 11/04/2024
N° Dossier : DE00002252
Page : 2/3

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Audrey DELANNOY

Signature du client :

Fernandes Jean

Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Intervention pour un problème d'extraction en petite vitesse, sans un premier temps prévoir de retirer les diffuseur sur la tourelle d'extraction

