

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

## Chantier :

Piscine d'Audruicq

Adresse : 430 rue Edmond Dupont,62370 AUDRUICQ

## Contact :

Clément DOUDELET

Téléphone : 0660912371

## Client :

IDEX ENERGIES

430 rue Edmond Dupont

62370 AUDRUICQ

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

## Typologie

Neuf

## Description

- Mise en sécurité
- Consignation
- Fourniture et pose d'une centrale d'extraction TUVACO selon fiche technique type CCV45-56, Débit 12500 M3/h
- Fourniture et pose d'un chassis support
- Démantèlement des aérateurs à pales
- Fourniture et pose d'un réseau d'extraction rectangulaire en extérieur avec isolant 50mm + tôle isoxal, multi-diamètre
- Fourniture et pose de registre à l'emplacement des ventilateurs sur plaque
- Reprise en vrac dans le plénum technique
- Fourniture et pose d'une PAC eau/eau de chez systemAir WQH75 voir Fiche Technique
- Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en multicouche entre la pac et la CTA y compris le vase d'expansion et le circulateur Ø65
- Fourniture et pose d'un calorifuge hydraulique avec une tôle Isoxal
- Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en multi-couche depuis la PAC jusque le retour du primaire en chaufferie
- Fourniture et pose d'un calorifuge sur la tuyauterie hydraulique avec tôle isoxal
- Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel et du câble d'alimentation de la PAC
- Fourniture et pose d'un disjoncteur TRI 65A courbe D et du câble d'alimentation de la CTA
- Fourniture et pose d'un chemin de câble extérieur capoté
- Mise en service

- Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota: - prestation prévue sans grillage et sans dalle béton ( pose sur le macadam existant)

## Commentaire



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 03/05/2024  
N° Dossier : DE00001724  
Page : 2/4

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Pas de commentaire

Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

Clément DOUDELET  
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien  
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

