

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

### Chantier :

Batiment Brèves

Adresse : rue de Brèves, 59793 VILLENEUVE D'ASCQ

### Contact :

Antoine BODENES

Téléphone : 06 22 97 47 21

Technicien : Pholsay Christina

### Client :

DALKIA

rue de Brèves

59793 VILLENEUVE D'ASCQ

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

Autre

## Entretien

Réseau VMC Simple flux

## Commentaire

Contact sur site : Franck Degrand DALKIA

Rés BREVES Entrée 107

## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

### A effectuer :

Description du problème :

- Problème de débit d'air insuffisant ou irrégulier dans le réseau vertical de VMC.
- Mauvaise ventilation dans certaines zones, humidité persistante,

Diagnostic initial :

- le moteur ne fonctionne pas correctement, pas de défaut enregistré sur la palette de commande, le conduit aéraulique horizontale en terrasse et correct.
- Ventilateurs : fonctionnement normal débit d'extraction entre 3500 m3 4000m3
- Conduits : après une inspection à l'aide d'une caméra sur la gaine concerner, le bouchon est complètement oxyder voir photo ci-joint.

prévoir le remplacement du bouchon en Ø315, il va falloir aussi prévoir un accès à la gaine technique dans un logement du RDC pour le remplacement du bouchon



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 04/11/2024  
N° Dossier : DE00002629  
Page : 2/5

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Antoine BODENES  
Signature du client :

Pholsay Christina  
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 04/11/2024  
N° Dossier : DE00002629  
Page : 5/5

Maintenance Entretien Aéraulique  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

