



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 25/04/2025  
N° Dossier : DE00002742  
Page : 1/8

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

### Chantier :

CH Doullens

Adresse : 75 Rue de Routequeue, 80600 DOULLENS

### Contact :

Kévin PISCOU

Téléphone : 06 14 51 65 01

### Client :

IDEX ENERGIES

75 Rue de Routequeue

80600 DOULLENS

Technicien : Sousa Carlos

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

☒ Rédaction des autorisations

☒

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

## Typologie

Remplacement

## Description

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Protection des sols, murs, équipements, mobiliers
- Balisage de la zone de travail

Consignation électrique et SSI par vos soins

Consignation hydraulique par vos soins ( si nécessaire)

CCF 14

Démantèlement des appareils à remplacer :

Clapet coupe feu circulaire ( ouverture du béton autour du clapet)

Fourniture et pose d'un clapet coupe feu circulaire avec contact début et fin de course, bobine d'alimentation, moteur de réarmement

De chez RFT

Rebouchage autour du clapet coupe feu

- Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

CCF 12

Démantèlement des appareils à remplacer :

Clapet coupe feu circulaire ( ouverture du béton autour du clapet)

Fourniture et pose d'un clapet coupe feu circulaire avec contact début et fin de course, bobine d'alimentation, moteur de réarmement

De chez RFT

Rebouchage autour du clapet coupe feu



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 25/04/2025  
N° Dossier : DE00002742  
Page : 2/8

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

- Finitions :
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

CCF 28

Démantèlement des appareils à remplacer :

Clapet coupe feu circulaire ( ouverture du béton autour du clapet)

Fourniture et pose d'un clapet coupe feu circulaire avec contact début et fin de course, bobine d'alimentation, moteur de réarmement

De chez RFT

Rebouchage autour du clapet coupe feu

- Finitions :
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Devis valable pour des horaires de jours, et en semaine

- Finitions :
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

## Commentaire

Remplacement 3 clapets coupe feu. Essai bon fonctionnement vue avec le client.

## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

A effectuer :

Pas de défaut vue avec le client

La mise en service a été effectuée

Kévin PISCOU  
Signature du client :

Sousa Carlos  
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 25/04/2025

N° Dossier : DE00002742

Page : 3/8







Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 25/04/2025

N° Dossier : DE00002742

Page : 4/8







Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 25/04/2025

N° Dossier : DE00002742

Page : 5/8





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 25/04/2025

N° Dossier : DE00002742

Page : 6/8







Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 25/04/2025

N° Dossier : DE00002742

Page : 7/8







Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 25/04/2025  
N° Dossier : DE00002742  
Page : 8/8

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

