

Procès-verbal d'intervention Établi le : 25/06/2025 N° Dossier : DE00002929

Page: 1/6

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing

Tél.: 03 20 10 81 80 contact@mea-air.fr

Chantier:

Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers

Adresse: ENSAM,59000 LILLE

Contact:

Samir DHIMANE

Téléphone: 06 23 97 32 12

Technicien: DELCOURT JULIEN

Client : ENSAM

ENSAM 59000 LILLE

	100				
L)escri	otit (des.	travaux	real	ISAS
D 00011	Pui (Havaan	100	

Opération Réalisé : Installation Trayaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

☑ Ballsage de la zone☑ Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Remplacement

Description

Selon BPU DG24.18 - 1.4 Entretien des installations de CHAUFFAGE - Campus de Lille

Prestation hors BPU

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation
- Balisage de la zone de travail
- Main d'oeuvre, y compris : Arrêt de l'installation / Vidange du réseau et/ou colonnes

Coefficient multiplicateur sur prix d'achat des fournitures pour travaux hors bordereau - 35 %

Base : 2684.21 € HT détaillé ci-après

Fourniture Hors Bordereau

- Fourniture moto-ventilateur polypropylène Atex TRI 230/400V 4P 0.18kW Chaise LG0 type SEAT 15
- Fourniture gaine circulaire en acier galvanisé Ø125
- Fourniture grille circulaire blanche Ø160
- Fourniture coffret polyester 308x250x160mm blanc
- Fourniture disjoncteur 1P+N 6A Courbe C
- Fourniture câble alimentation électrique 3G2.5mm²
- Fourniture variateur de fréquence mono/tri 230VAC IP20 0.37kW avec filtre CEM
- Fourniture et pose commande déportée pour variateur de fréquence

Finition:

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Entretien

Extracteur atex



Procès-verbal d'intervention Établi le : 25/06/2025 N° Dossier : DE00002929

Page: 2/6

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing Tél.: 03 20 10 81 80

Commentaire

contact@mea-air.fr

Tout fonctionne correctement

J'ai collé au scotch alu les derniers morceaux de PVC pour faciliter le démontage lors que nous posons le futur vitrage il restera un mètre de la mousse polyuréthane dans le passage de mur

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée


Samir DHIMANE Signature du client : DELCOURT JULIEN Signature du technicien :



Procès-verbal d'intervention Établi le : 25/06/2025 N° Dossier : DE00002929 Page : 3/6

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing

Tél.: 03 20 10 81 80 contact@mea-air.fr





Procès-verbal d'intervention Établi le : 25/06/2025 N° Dossier : DE00002929 Page : 4/6

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing

Tél.: 03 20 10 81 80 contact@mea-air.fr





Procès-verbal d'intervention Établi le : 25/06/2025 N° Dossier : DE00002929

Page : 5/6

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing

Tél.: 03 20 10 81 80 contact@mea-air.fr





Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing Tél.: 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

