

Procès-verbal d'intervention Établi le : 16/06/2025 N° Dossier : DE00003083

Page: 1/9

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing Tél.: 03 20 10 81 80

Chantier:

contact@mea-air.fr

Adresse: Chemin de Noyelles,62251 HENIN BEAU-

MONT <u>Contact :</u>

Gwendoline MARQUANT Téléphone : 06 77 07 93 28

Technicien: DELCOURT JULIEN

Client:

MOY PARK

Chemin de Noyelles

62251 HENIN BEAUMONT

_		400			/	
	OCCIU	atit /	100	travaux	$r \cap \cap$	ICAC
				II a valix		
_	999	~	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	er or or or or		

Opération Réalisé : Maintenance / Entretien Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :

on : <u>É</u>quipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Ligne production

Mise en propreté d'une extraction grasse

## Commentaire

Nettoyage de la ligne 1000, incluant la friteuse (entrée/sortie), le moteur, la gaine plénum ainsi que la gaine de production. Le nettoyage au niveau des trappes de visite a été effectué de manière partielle en raison du fonctionnement simultané de la friteuse en mode nettoyage automatique. Ce cycle générait des vapeurs extrêmement chaudes, rendant l'accès et le travail en toute sécurité difficile malgré l'utilisation de gants doublés. Le cycle s'est terminé à 5h du matin, ce qui a limité notre intervention sur cette zone.

## Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

Gwendoline MARQUANT Signature du client :

DELCOURT JULIEN
Signature du technicien :





Procès-verbal d'intervention Établi le : 16/06/2025 N° Dossier : DE00003083 Page : 2/9

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 16/06/2025 N° Dossier : DE00003083 Page : 3/9

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 16/06/2025 N° Dossier : DE00003083 Page : 4/9

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 16/06/2025 N° Dossier : DE00003083 Page : 5/9

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 16/06/2025 N° Dossier : DE00003083 Page : 6/9

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 16/06/2025 N° Dossier : DE00003083

Page : 7/9


Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 16/06/2025 N° Dossier : DE00003083 Page : 8/9

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing

Tél.: 03 20 10 81 80 contact@mea-air.fr



Procès-verbal d'intervention Établi le : 16/06/2025 N° Dossier : DE00003083

Page: 9/9