

Page: 1/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing Tél.: 03 20 10 81 80

**Chantier:** 

VILLE DE LEERS

contact@mea-air.fr

Adresse: Hotel de Ville - Service FINANCE,59115

**LEERS** Contact:

Christophe CAPELLE Téléphone: 06 69 41 67 82 Technicien: BOÏ MICKAEL

Client:

VILLE DE LEERS

Hotel de Ville - Service FINANCE

59115 LEERS

Descriptif des travaux réalisés		
Opération Réalisé : Maintenance / Entretien		Travaux terminés : Oui
Plan de prévention :	Équipements pris en charge :	
	☑ Caissons VMC	
Commentaire		
Vestiaire homme		
Réception des travaux		
Cette réception est prononcée sans réserve		

Christophe CAPELLE Signature du client :

BOÏ MICKAEL Signature du technicien :



Procès-verbal d'intervention Établi le : 30/09/2025 N° Dossier : DE00001409 Page : 2/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing Tél.: 03 20 10 81 80


contact@mea-air.fr





Procès-verbal d'intervention Établi le : 30/09/2025 N° Dossier : DE00001409 Page : 3/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Page: 4/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél.: 03: 20:10:81:80





Page: 5/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 30/09/2025 N° Dossier : DE00001409 Page : 6/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 30/09/2025 N° Dossier : DE00001409 Page : 7/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 30/09/2025 N° Dossier : DE00001409 Page : 8/14


Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 30/09/2025 N° Dossier : DE00001409 Page : 9/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Page: 10/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 30/09/2025 N° Dossier : DE00001409 Page : 11/14


Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Page: 12/14


Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 30/09/2025 N° Dossier : DE00001409 Page : 13/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing Tél.: 03 20 10 81 80 contact@mea-air.fr

Bouche oxydé

Procès-verbal d'intervention Établi le : 30/09/2025 N° Dossier : DE00001409

Page: 14/14