

Page: 1/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing Tél.: 03 20 10 81 80

**Chantier:** 

contact@mea-air.fr

Adresse: Place du General de Gaulle BP 20119,59427

ARMENTIERES CEDEX Contact:

00

Téléphone: 0

Technicien: BOÏ MICKAEL

Client:

**VILLE D'ARMENTIERES** 

Place du General de Gaulle BP 20119 59427 ARMENTIERES CEDEX

Descriptif des travaux réalisés		
Opération Réalisé : Maintenance / Entretien		Travaux terminés : Oui
Plan de prévention : oui  ☑ Rédaction des autorisations ☑ Balisage de la zone ☑ Protection des installations ☑ Prise en compte des consignes de sécurité Entretien Hotte	Équipements pris en charge ☑ Hotte	
☐ Tourelle ☐ Moteur ☐ Conduit Aéraulique ☐ Filtre ☐ Obturateur ☐ Grattage des graisses calcinée ☐ Extraction Grasse		
Commentaire		
Anatole france		
Réception des travaux		

0 0 Signature du client :

BOÏ MICKAEL Signature du technicien :



Cette réception est prononcée sans réserve





Page: 2/14


Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing





Page: 3/14


Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing





Page: 4/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 24/10/2025 N° Dossier : DE00000233 Page : 5/14


Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Page: 6/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing





Page: 7/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 24/10/2025 N° Dossier : DE00000233 Page : 8/14


Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 24/10/2025 N° Dossier : DE00000233 Page : 9/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Procès-verbal d'intervention Établi le : 24/10/2025 N° Dossier : DE00000233 Page : 10/14


Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing





Page: 11/14


Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing





Page: 12/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing





www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing

Tél.: 03 20 10 81 80 contact@mea-air.fr



Procès-verbal d'intervention Établi le : 24/10/2025 N° Dossier : DE00000233

Page: 13/14



Procès-verbal d'intervention Établi le : 24/10/2025 N° Dossier : DE00000233 Page : 14/14

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing

