

Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 1/13

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing Tél.: 03 20 10 81 80

Chantier:

contact@mea-air.fr

Vinaigrerie

Adresse: 25 Rue de la Vinaigrerie,59000 lille

Contact : J-F ROY Téléphone : <u>Client :</u>

SCCV LILLE 25 RUE DE LA VINAIGRERIE

25 Rue de la Vinaigrerie 59000 lille

Technicien : GAIOFATTO Sebastien		
Descriptif des travaux réalisés		
Opération Réalisé : Installation		Travaux terminés : Non
Plan de prévention : oui ✓ Rédaction des autorisations ✓ Balisage de la zone ✓ Protection des installations ✓ Prise en compte des consignes de sécurité	Équipements pris en charge ☑ CTA	
Typologie		
Neuf		

Description

MARCHE DE TRAVAUX : VINAIGRERIE LILLE

LOTS: 13A VENTILATION Engagement 59441/01/046/1

Compte pro rata 2%

3.2-VENTILATION 5 Chambres Rdj

3.2.2-Réseaux

3.2.3-Groupe d'extractions

3.2.4-Entrée d'air

3.2.5-Bouches d'extraction

3.2.6-Raccordement électrique et alarme

3.3-VENTILATION SIMPLE FLUX ZONE SERVICE

3.3.3-Réseaux

Réseau horizontal

D 125

D 160

D 250

Accessibilité des gaines pour opération de nettoyage

Tampon de ramonage

3.3.4-Extracteurs

3.3.5-Entrée d'air

3.3.6-Bouches d'extraction

3.3.7-Raccordement électrique et alarme

3.4- VENTILATION DOUBLE FLUX

CTA Extension 6600 m3/h

7000V (Sans Batterie) Débit 6600 m3/h

Marque France Air

Type Power Box C4



Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 2/13

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél.: 03 20 10 81 80 contact@mea-air.fr

CTA Service 4000 m3/h Marque France Air Type Power Box C4 5000V (Sans batterie) Débit 4000 m3/h

3.4.5-Rèseaux

3.4.6-Terminaux

3.4.7-Moyens d'équilibrage

3.4.8-Calorifuge toiture extérieure Raccordement électrique et alarme

3.5-PROTECION INCENDIE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION

3.5.2-Clapets coupe-feu

3.5.3-Alimentation

3.5.4-Signalisation

3.6-DESENFUMAGE

3.6.3-Volets de désenfumage

3.6.4-Extracteurs de désenfumage

3.6.5-Coffret de relayage

3.6.6-Arret technique/Régulation

3.7-Régulation électricité

Coffrets

Système de régulation Marque DISTECH Type

Programmation Asservissements

Alarmes

Raccordement électrique

Mise en service

Commentaire

Bonjour a tous

Voici le rapport de la semaine

Mise en place des 2 cassette manquantes au RDC

Mise en des grilles de reprise des cassettes et des bouches d extraction cuisine et salle de bain dans les chambres Cablage des 3 caisson d extraction et mise en place des pressostat

Découpe des placo du RDC au 4e pour mise en place des cadres de désenfumage

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer : Devis

Reste à faire clapet coupe feu chaufferie en 250 et 160

Carottage plus gaines de soufflage a faire bureau directeur

Faire les bouches et reprise cassette des chambres

Amené d air avec clapet coupe feu chaufferie

Grille amené d air désenfumage parking

Tourelle désenfumage et grille amené d air a faire avec calicorde nouveau bâtiment



contact@mea-air.fr

J-F ROY Signature du client :

Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier: DE00002038

Page: 3/13

GAIOFATTO Sebastien Signature du technicien :



contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 4/13



Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 5/13



Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 6/13



Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 7/13



Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 8/13



Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 9/13



Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 10/13



Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 11/13



Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 12/13



Procès-verbal d'intervention Établi le : 05/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 13/13