

Procès-verbal d'intervention Établi le : 19/09/2025 N° Dossier : DE00000316

Page: 1/3

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing Tél.: 03 20 10 81 80

Chantier:

piscine de harne

contact@mea-air.fr

Adresse: 99 Av. Barbusse, 62440 HARNES

Contact :

Steven DARET

Téléphone : 06 70 83 14 37 Technicien : BOÏ MICKAEL Client:

**IDEX ENERGIES** 

99 Av. Barbusse 62440 HARNES

L	escri	ptif (	des t	travaux	réal	isės

Opération Réalisé : Installation Travaux terminés : Non

Plan de prévention : Équipements pris en charge :

☑ Autre

#### **Typologie**

Remplacement

## Description

Transféré de : Devis N° DE00000316 du 10/01/2022.

Commande N° 05-460-4191118

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Protection des sols, murs, équipements, mobiliers
- Balisage de la zone de travail

Consignation électrique par vos soins

Consignation hydraulique par vos soins ( si nécessaire)

Démantèlement de 2 tronçons de gaine rectangulaire (1 tronçons pour accès + 1 tronçons abîmé)

Dépose de la gaine circulaire à coté de la gaine rectangulaire

Fourniture et pose de tronçons de gaine rectangulaire 1500 x 800 longueur 1500

- Finitions:
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI
- --> confirmation par tél FNS / livraison ok le 19/9 8h

#### Entretien

Remplacement de gaine en sous station

## Commentaire

Piscine de Harnes – Remplacement des tronçons de gaines en sous-station

Après inspection, le remplacement des tronçons de gaines ne peut malheureusement pas être réalisé. En effet, le raccordement au coude est totalement défectueux, rendant impossible la connexion de la nouvelle gaine. Il est donc nécessaire de prévoir également le remplacement du coude.

### Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve



Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing Tél.: 03 20 10 81 80 N° Dossier : DE00000316 Page : 2/3

Procès-verbal d'intervention Établi le : 19/09/2025

# A effectuer:

contact@mea-air.fr

Piscine de Harnes – Remplacement des tronçons de gaines en sous-station Après inspection, le remplacement des tronçons de gaines ne peut malheureusement pas être réalisé. En effet, le raccordement au coude est totalement défectueux, rendant impossible la connexion de la nouvelle gaine. Il est donc nécessaire de prévoir également le remplacement du coude. Vue avec idex.

Steven DARET Signature du client :

BOÏ MICKAEL Signature du technicien :



Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél.: 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention Établi le : 19/09/2025 N° Dossier : DE00000316

Page: 3/3