



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 24/10/2025
N° Dossier : DE00002975
Page : 1/6

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

AM VALOR

Adresse : 8 Boulevard Louis XIV, 59000 LILLE

Contact :

Frederic Colas

Téléphone :

Technicien : Canez Vincent

Client :

AM VALOR

8 Boulevard Louis XIV
59000 LILLE

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

☒ Rédaction des autorisations

☒ Autre

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Neuf

Description

BON DE COMMANDE N° BFO-25-LI-01110

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail

- Consignation

- Balisage de la zone de travail

Clim Toshiba

- Fourniture et pose unité mural de puissance 5.0kW marque Toshiba

- Fourniture et pose unité extérieure de puissance 5.0kW marque Toshiba

- Fourniture et pose couronne de cuivre isolée M1 bitube Ø1/4-1/2

- Fourniture et pose câble intercommunication UE-UI 4G1.5mm²

- Fourniture et pose interrupteur de proximité 3P 20A

- Fourniture et pose câble alimentation électrique 3G2.5mm² muni d'une fiche électrique mâle

- Fourniture et pose tube condensat Ø16mm

- Mise en service / Livraison sur site

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

NB :

- Fourniture du châssis à votre charge

Entretien

Commentaire



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 24/10/2025
N° Dossier : DE00002975
Page : 2/6

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Mise en œuvre, clim pédagogique

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée

Frederic Colas
Signature du client :

Canez Vincent
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 24/10/2025

N° Dossier : DE00002975

Page : 3/6

FICHE D'INTERVENTION
pour les opérations nécessitant une manipulation de fluides frigorigènes fluorés effectuées sur un équipement thermodynamique, prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement et pour les contrôles d'étanchéité prévus au R. 543-79 du même code

Fiche N° : 173

[1] OPERATEUR (Nom, adresse et SIRET) : MEA 808208001100011

[2] DETENTEUR (Nom, adresse et SIRET) : Ensam Lille

N° d'attestation de capacité : 183JANV802111

[3] Équipement concerné : Identification : Toshiba RAS-18B2AVG-E
serie : 42900106

Dénomination du fluide : R290
Charge totale : 0,93 kg
Tonnage équivalent CO2 : 1,44 kg CO2

[4] Nature de l'intervention : cocher une ou plusieurs cases
☒ Assemblage de l'équipement
☒ Mise en service de l'équipement
☐ Modification de l'équipement
☐ Maintenance de l'équipement

[5] Contrôle d'étanchéité : TF202104
Contrôlé le : 15/11/2025

[6] Détecteur manuel de fuite : ☐ OUI ☒ NON

[7] Présence d'un système permanent de détection de fuites : ☐ OUI ☒ NON

[8] Fréquence minimale du contrôle périodique
HCFC : ☐ 2 kg ≤ Q < 30 kg ☐ 30 kg ≤ Q < 300 kg ☐ Q ≥ 300 kg
HFC / PFC : ☐ 5 t ≤ t eq CO2 < 50 t ☐ 50 t ≤ t eq CO2 < 500 t ☐ t eq CO2 ≥ 500 t

[9] Quantité de fluide frigorigène dans l'équipement
HFC / PFC : ☐ 12 mois ☐ 6 mois ☐ 3 mois

[10] Equipements HFC avec système permanent de détection des fuites
Localisation de la fuite : Réparation de la fuite
☐ Réalisée
☐ A faire

[11] Fuites constatées lors du contrôle d'étanchéité
☐ OUI ☒ NON

[12] Manipulation du fluide frigorigène
Quantité chargée totale (A+B+C) :
A - Dont fluide vierge :
B - Dont fluide recyclé (fluide récupéré et réintroduit) :
C - Dont fluide régénéré :
Quantité de fluide récupérée totale (D+E) :
D - Dont fluide destiné au traitement :
E - Si connu, numéro du BSFF (Trackdéchets) :
F - Dont fluide conservé pour réutilisation (réintroduction) :
G - Identification du ou des contenants :

[13] Dénomination ADR/RID
Rubrique Déchets : 14 06 01* - CFC, HCFC, HFC, mélange HFC/HFO - Fluides non-inflammables
☐ UN 1078, Déchet Gaz frigorigène NSA (Gaz réfrigérant, NSA), 2.2 (C/E) ☐ Autre cas de fluides frigorigènes non-inflammables
Rubrique Déchets : 16 05 04* - HFC-mélange HFC/HFO - Fluides inflammables
☐ UN 3161, Déchet Gaz liquéfié inflammable NSA, 2.1 (B/D) ☐ Autres cas de fluides frigorigènes inflammables

[14] Installation prévue de destination du fluide récupéré (Nom, SIRET, adresse)

[15] Observations : installations pédagogiques

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée.

Opérateur : Carer Technicien
Date et signature : 24/10/2025

Le détenteur d'un équipement dont la charge en HFC est supérieure à 3 kg ou dont la charge en HFC est supérieure à 5 t eq CO2, doit conserver l'original du document pendant au moins 5 ans (article R. 543-82 du Code de l'environnement).



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 24/10/2025

N° Dossier : DE00002975

Page : 4/6





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80


contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 24/10/2025

N° Dossier : DE00002975

Page : 5/6





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 24/10/2025

N° Dossier : DE00002975

Page : 6/6

