

- Bâtiment A Entrée 20

Reprendre la manchette souple sur le caisson en terrasse



Cependant, il a été constaté que la manchette souple de liaison ne présente pas une mise en œuvre satisfaisante.

Elle n'est pas suffisamment tendue, ce qui entraîne une aspiration partielle, réduisant la section utile et provoquant une augmentation locale de la vitesse d'air, donc des pertes de charge supplémentaires.

**Il conviendra donc de reprendre la mise en œuvre de la manchette souple, afin qu'elle soit correctement tendue.**

Reprendre la pente gravitaire



Celui-ci est correctement installé, avec des pentes gravitaires permettant l'évacuation d'éventuels condensats vers le caisson d'extraction.

Remplacement de la bouche WC logement A 101 par 5/30

Cuisine	A101	2	ALIZE 10-40/90	ALIZE 10-40/90	132	70 - 160
SdB	R+1		ALIZE 5-40	ALIZE 5-40	131	80 - 160
WC			ALIZE 5-40	ALIZE 5/30	147	80 - 160

Bâtiment B Entrée 18

Reprendre les pentes gravitaires



Pente non conforme



Contre-pente



Celui-ci est correctement installé, avec des pentes gravitaires permettant l'évacuation d'éventuels condensats vers le caisson d'extraction.

- Bâtiment C Entrée 16

Reprendre les pentes en gravitaires



Il a été constaté que le réseau aéraulique ne présente pas de pentes gravitaires permettant l'évacuation des éventuels condensats vers le caisson d'extraction.

**Il conviendra donc de reprendre le supportage du réseau aéraulique afin d'assurer des pentes régulières et favorables à la collecte des condensats vers le caisson d'extraction.**

**Si cette correction s'avère impossible en raison des contraintes géométriques, une rehausse des tés de souche pourra être envisagée en dernier recours**

Remplacement de la bouche au logement CO2 par une 10/40/75

Cuisine	C002	1	ALIZE 10-40/90	ALIZE 10-40/75	159	70 - 160
SdB/WC	RDC		ALIZE 5-40/30	ALIZE 5-40/30	136	80 - 160

Logement C201 R+2 remplacements de la bouche cuisine 10/45/105

Cuisine	C201 R+2	3	ALIZE 10-40/90	ALIZE 10-45/105	148	70 - 160
SdB			ALIZE 5-40	ALIZE 5-40	136	80 - 160
WC			ALIZE 5/30	ALIZE 5/30	137	80 - 160

Reprendre les flexibles et prise de pression à la bouche SDB au logement C03 RDC

Cuisine	C003 RDC	2	ALIZE 10-40/90	ALIZE 10-40/90	135	70 - 160
SdB			ALIZE 5-40	ALIZE 5-40	62	80 - 160
WC			ALIZE 5/30	ALIZE 5/30	114	80 - 160

Logement C004 Reprendre le flexible et prise de pression a la bouche SDB

Cuisine	C004 RDC	3	ALIZE 10-45/105	ALIZE 10-45/105	133	70 - 160
SdB			ALIZE 5-40	ALIZE 5-40	54	80 - 160
WC			ALIZE 5/30	ALIZE 5/30	114	80 - 160

Logement C 204 Remplacement de la bouche cuisine 10/45/105

Reprendre le flexible et la pression SDB

Cuisine	C204 R+2	3	ALIZE 10-40/90	ALIZE 10-45/105	112	70 - 160
SdB			ALIZE 5-40	ALIZE 5-40	44	80 - 160
WC			ALIZE 5/30	ALIZE 5/30	117	80 - 160

Logement C 301 remplacement de la bouche cuisine 10/45/105

Cuisine	C301 R+3	3	ALIZE 10-40/90	ALIZE 10-45/105	158	70 - 160
SdB			ALIZE 5-40	ALIZE 5-40	127	80 - 160
WC			ALIZE 5/30	ALIZE 5/30	118	80 - 160

Logement C303 reprendre le flexible de la SDB et prise de mesure en pression

Cuisine	C303 R+3	2	ALIZE 10-40/90	ALIZE 10-40/90	107	70 - 160
SdB			ALIZE 5-40	ALIZE 5-40	76	80 - 160
WC			ALIZE 5/30	ALIZE 5/30	89	80 - 160


Logement C304 contrôle de flexible prise de mesure la pression

### Contrôle du flexible - mesure de la pression

Cuisine	C203 R+2	2	ALIZE 10-40/90	ALIZE 10-40/90	123	70 - 160
SdB			ALIZE 5-40	ALIZE 5-40	52	80 - 160
WC			ALIZE 5/30	ALIZE 5/30	93	80 - 160

Cuisine	C103 R+1	2	ALIZE 10-40/90	ALIZE 10-40/90	81	70 - 160
SdB			ALIZE 5-40	ALIZE 5-40	40	80 - 160
WC			ALIZE 5/30	ALIZE 5/30	83	80 - 160
Cuisine	C104 R+1	3	ALIZE 10-45/105	ALIZE 10-45/105	110	70 - 160
SdB			ALIZE 5-40	ALIZE 5-40	51	80 - 160
WC			ALIZE 5/30	ALIZE 5/30	109	80 - 160
Cuisine	C304 R+3	2	ALIZE 10-40/90	ALIZE 10-40/90	125	70 - 160
SdB			ALIZE 5-40	ALIZE 5-40	48	80 - 160
WC			ALIZE 5/30	ALIZE 5/30	107	80 - 160

### Liste des contacts par logement à contacter



Après le retrait du terminal de la salle de bains du logement C004, il a été constaté que la gaine semi-rigide n'était pas correctement raccordée à la manchette de liaison.

Cette mauvaise mise en œuvre engendre un défaut d'étanchéité pénalisant le bon fonctionnement du dispositif d'extraction. Il conviendra de reprendre le raccordement de manière conforme.



Il a également été observé que le conduit situé derrière le terminal de la cuisine du logement C304 présente une déformation importante, susceptible de générer des pertes de charge inutiles et d'altérer les performances aérauliques.

**Il conviendra donc de corriger ces anomalies, afin d'assurer une section de passage constante et un écoulement d'air optimal.**

### Liste des personnes à contacter pour chaque logement

717067	PASCAL MANG	20 RUE DES FRERES VANRULLEN	A101	1er Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757438		0628784641
717068	FAHRA DAHMANI	20 RUE DES FRERES VANRULLEN	A102	1er Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757439		0676838164
717069	DOLORES SAAD SAOUD	20 RUE DES FRERES VANRULLEN	A103	1er Etage	Type 3	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757440	0675961585 OU	0328459105
717070	PIERRE CARTAULT	20 RUE DES FRERES VANRULLEN	A104	1er Etage	Type 3	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757441	0669552158	
717071	MARYVONNE CATTOEN	20 RUE DES FRERES VANRULLEN	A201	2 ème Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757442	0320232256	0659950201
717072	VALERIE TRUFFIN	20 RUE DES FRERES VANRULLEN	A202	2 ème Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757444		0783473174
717073	RICHARD MOREIRA	20 RUE DES FRERES VANRULLEN	A203	2 ème Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757446		0770717675
717074	ELISE DUVAL	20 RUE DES FRERES VANRULLEN	A204	2 ème Etage	Type 3	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757447		0782616581
717075	MAHROKH NOORI	20 RUE DES FRERES VANRULLEN	A301	3 ème Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757469		0635913460
717076	CHRISTELLE BEOL	20 RUE DES FRERES VANRULLEN	A302	3 ème Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757471	0601674125	0601674125
717077	KRISTIE BERTHE	20 RUE DES FRERES VANRULLEN	A303	3 ème Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757472		0634608954
717078	SAMANTHA HOTILLE	20 RUE DES FRERES VANRULLEN	A304	3 ème Etage	Type 3	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757473		0647787035
717079	WENDY TATINCLAUZ	18 RUE DES FRERES VANRULLEN	B01	Rez de chaussée	Type 4	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757474		0620688396
717080	AHMED SOUKI	18 RUE DES FRERES VANRULLEN	B03	Rez de chaussée	Type 3	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757475		0689559649
717081	ALEXIS MASCLET-BAYARD	18 RUE DES FRERES VANRULLEN	B04	Rez de chaussée	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757476		0633840787
717082	MICHELINE CAPELLE	18 RUE DES FRERES VANRULLEN	B06	Rez de chaussée	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757477		0661418413
717083	PATRICK ARNAUD PEHOU BENGONO	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C01	Rez de chaussée	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757432	0695429505	0695429505
717084	ANISSA ZINEB LAMI	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C02	Rez de chaussée	Type 1	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757435	0605444640	0605444640
717085	BRAYAN VANTIEGHEM	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C03	Rez de chaussée	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757443		0683812038
717086	GIVENAEILLE DENISE DALANNOY	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C04	Rez de chaussée	Type 3	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757445		0677921755
717087	GAUTHIER ALLYNS	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C101	1er Etage	Type 3	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757448		0772253857
717088	NADIA QUENTIN	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C102	1er Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757495		0622602513
717089	ABIA HAMADENE	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C103	1er Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757478		0768097568
717090	BERTRAND HOUZE	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C104	1er Etage	Type 3	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757479		0646005227
717091	ABDOULAZIZ SOW	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C201	2 ème Etage	Type 3	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757481		0648368936
717092	BERNADETTE DHELLEM	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C202	2 ème Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757496		0661318688
717093	ATHENIAS DE PONTAC	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C203	2 ème Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757492	0954045200	
717094	DEBORAH GUTHOERL	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C204	2 ème Etage	Type 3	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757499		0749001298
717095	ALTHEA BOSSUT	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C301	3 ème Etage	Type 3	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757483		0699084887
717096	LOGEMENT VACANT	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C302	3 ème Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Mise en location	07/11/2025			
717097	NADINE GONTHIER	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C303	3 ème Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757485	0667489736	0670321944
717098	QUENTIN DUHAMEL	16 RUE DES FRERES VANRULLEN	C304	3 ème Etage	Type 2	7240	LINSELLES	Logement	Location	07/11/2025	757486		0761347630

**FICHE INTERVENTION / QUITUS**

<i>Lot N°</i>	D05	<i>Batiment / Etage / N° plan</i>	D / R+00 / D05
<i>Phase</i>	7- GPA		
<i>Preneur</i>	CHARRIER Vincent		
<i>Téléphone</i>	06 74 45 41 19		

*Libellé*
**VMC de la cuisine trop bruyante - merci de réaliser un contrôle**

*N° réclamation* 2

*N° unique* 3493

*Entreprise / Corps d'état* PLOMBERIE - CVC - COEXIA RAMERY ENERGIE

Date création	Date d'acceptation	Pour le	Date de levée Ent.
15/12/2025	15/12/2025		

*Observations complémentaires*
*Photo saisie*
*Photo levée*