

Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 1/22

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing Tél.: 03 20 10 81 80

| Oliania. | Cha | ntier | : |
|----------|-----|-------|---|
|----------|-----|-------|---|

contact@mea-air.fr

Vinaigrerie

Adresse: 25 Rue de la Vinaigrerie, 59000 lille

Contact : J-F ROY Téléphone :

Tachnician : CAIOEATTO Schootian

| $\sim$ |       |  |
|--------|-------|--|
| , ,    | 100+  |  |
|        | llent |  |
| $\sim$ |       |  |
|        |       |  |

SCCV LILLE 25 RUE DE LA VINAIGRERIE

25 Rue de la Vinaigrerie 59000 lille

| rechnicien : Galofai to Sepastien  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| Descriptif des travaux réalisés  |   |                        |
| Opération Réalisé : Installation   |   | Travaux terminés : Non |
| Plan de prévention : oui  ✓ Rédaction des autorisations ✓ Balisage de la zone ✓ Protection des installations ✓ Prise en compte des consignes de sécurité | Équipements pris en charge<br>☑ CTA<br>☑ Caissons VMC | :                      |
| Typologie  |   |                        |
| Neuf   |   |                        |
| Description  |   |                        |

# Description

MARCHE DE TRAVAUX : VINAIGRERIE LILLE

LOTS: 13A VENTILATION Engagement 59441/01/046/1

Compte pro rata 2%

3.2-VENTILATION 5 Chambres Rdj

3.2.2-Réseaux

3.2.3-Groupe d'extractions

3.2.4-Entrée d'air

3.2.5-Bouches d'extraction

3.2.6-Raccordement électrique et alarme

3.3-VENTILATION SIMPLE FLUX ZONE SERVICE

3.3.3-Réseaux

Réseau horizontal

D 125

D 160

D 250

Accessibilité des gaines pour opération de nettoyage

Tampon de ramonage

3.3.4-Extracteurs

3.3.5-Entrée d'air

3.3.6-Bouches d'extraction

3.3.7-Raccordement électrique et alarme

3.4- VENTILATION DOUBLE FLUX

CTA Extension 6600 m3/h

7000V (Sans Batterie) Débit 6600 m3/h

Marque France Air

Type Power Box C4



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 2/22

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

**Tour Mercure** 

59200 Tourcoing

Tél.: 03 20 10 81 80 contact@mea-air.fr

CTA Service 4000 m3/h Marque France Air Type Power Box C4 5000V (Sans batterie) Débit 4000 m3/h

3.4.5-Réseaux

3.4.6-Terminaux

3.4.7-Moyens d'équilibrage

3.4.8-Calorifuge toiture extérieure Raccordement électrique et alarme

3.5-PROTECION INCENDIE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION

3.5.2-Clapets coupe-feu

3.5.3-Alimentation

3.5.4-Signalisation

3.6-DESENFUMAGE

3.6.3-Volets de désenfumage

3.6.4-Extracteurs de désenfumage

3.6.5-Coffret de relayage

3.6.6-Arret technique/Régulation

3.7-Régulation électricité

Coffrets

Système de régulation Marque DISTECH Type

Programmation Asservissements

Alarmes

Raccordement électrique

Mise en service

### Commentaire

Bonjour voici le rapport de la semaine

Déplacement des clapet coupe feu chaufferie

Mise en place du caisson Vmc C4 rdj et adaptation au réseau trou parpaing fait par le gros œuvre et sortie gaine en façade et mise en place de la grille

Carottage de la poutre pour passé la gaine de soufflage dans le bureau du directeur

Montage des clapet sur colonne de désenfumage côté reno et neuf fini du RDC au 4e

Débarrasser et rassembler nos matériaux dans le parking pour le flocage parking et chappe rdj

### Réception des travaux

### Cette réception est prononcée sans réserve

# A effectuer : Devis

Reste a faire

Pose de la grille amené d air garage

Pose du clapet coupe feu chaufferie amené d air

Remontage gaines côté bagage rdj démonté pour passage évacuation provisoire

Montage des plenomes grandes chambres du RDC au 4e 3 par chambre reçu cet après midi

Mettre la bande de passage de mur au en droit demandé

Équipement des chambres bouches plus grilles avec filtre cassette

Remontage des gaines du RDC au 4e après passage du gros œuvre pour la poutre

Mise en place de la tourelle de désenfumage et Gilles extérieur avec calicorde

Voilà je pense n avoir rien oublié bon weekend et à bientôt seb



J-F ROY Signature du client : GAIOFATTO Sebastien Signature du technicien :

Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 3/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 4/22



contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 5/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 6/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 7/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 8/22



contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 9/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 10/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 11/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 12/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 13/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 14/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 15/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 16/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 17/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 18/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 19/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 20/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 21/22



Procès-verbal d'intervention Établi le : 12/09/2025 N° Dossier : DE00002038

Page: 22/22